

Metall Tak&Fasad



*För plåtytor utomhus såsom plåttak, plåtfasad och plåtdetaljer
Går att få i valfri Beckers utomhuskulör
Smutsavvisande*

Beckers Metall Tak & Fasad är en halvmatt täckfärg som används på de flesta typer av plåttak, plåtfasad och plåtdetaljer. Avsedd för tidigare målade eller grundmålade ytor. Färgen är smutsavvisande och har mycket hög UV-beständighet som ger ett långt och hållbart resultat. Metall Tak & Fasad går att få i valfri Beckers utomhuskulör.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 m²/l

GLANS
Halvmatt

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägsta målningstemperatur: +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

SPÄDNING
Vattenburen

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat

TORRHALT
40 %

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

TIDIGARE MÅLADE YTOR:

Tvätta ytorna med lämpligt rengöringsmedel och borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell löst sittande färg och rost med en skrapa eller stålborste. Metallrena ytor grundmålas med lämplig grundfärg ur Beckers sortiment enligt instruktion i den valda grundfärgens produktdatablad.

OMÅLADE YTOR:

Tvätta och avlägsna all smuts, salter, oljor och fetter från ytan med rengöringsmedel och en borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna all vitrost/rost genom att slipa eller stålborsta ytor till ren plåt (rengöringsgrad St2). Rugga upp aluminium och zinkbelagda ytor. Grundmåla med lämplig grundfärg ur Beckers sortiment enligt instruktion i den valda grundfärgens produktdatablad.

Måla

NYMÅLNING:

Vid målning med pensel eller roller med kort lugg appliceras grundfärg i två lager så att den torra filmtjockleken (DFT) mäter 80µm. Avsluta med ett eller två lager Metall Tak & Fasad så att den totala DFT (grundfärg och täckfärg tillsammans) mäter minst 120µm.

Vid sprutmålning rekommenderas airless spruta med munstycke 0,013"-0,017". Applicera ett lager grundfärg så att DFT mäter 80µm. Avsluta med ett lager Metall Tak & Fasad så att den totala DFT (grundfärg och täckfärg tillsammans) mäter minst 120µm. Vid behov kan produkten spädas upp till 5 volymprocent vid sprutmålning.

UNDERHÅLLSMÅLNING/OMMÅLNING:

Applicera ett lager grundfärg med DFT på 40µm samt ett eller två lager Metall Tak & Fasad.

När du målat klart

Väl tömda burkar lämnas till insamlingsplats för återvinning. Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för farligt avfall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version

Skötselråd

För att bevara kulören och motverka påväxt av tex alger, mögel, lav eller mossor rekommenderas att hålla den målade ytan ren. De omgivande förhållandena avgör hur ofta det är lämpligt att tvätta ytan. Tidigast 1 månad efter målning kan smutsiga ytor tvättas med Beckers Utomhustvätt (1 del Utomhustvätt till 20 delar vatten för underhållstvätt). Fläckar och hårt smutsade ytor kan tvättas med Utomhustvätt spädd i förhållandet 1:10. Vid svåravlägsnat smuts kan en mjuk borste och högtryckstvätt användas. Efter tvätt med rengöringsmedel sköljs ytan väl med vatten.

Viktigt

Måla inte i fuktigt väder (> 80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor eftersom färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagen faller.

Besök www.beckers.se för mer information.